

改善内容 :

焼入れ方法、素材の見直し

1998年7月の発売より現在に至るまでの約12年間の間に、マイクロカーのご使用環境や部品検品不良に起因し、ドライブシャフトが破損するという事例が数件発生いたしました。

当社といたしましては、検品精度を高める等の対策をとり対応して参りましたが、長らくご愛顧いただいているお客様の車が、発売よりすでに10年以上経過したものが大半であるとの事情を考慮し、より強度と耐久性を増したドライブシャフトをご用意いたしました。



◆K-1,MC-1,MC-1T 専用 (焼入れ方法の見直し)

No.	コード番号	部品名	数量
1	42111-MC1-001	ドライブシャフト L(R) (強化品)	2

◆MC-1T EV 専用 (焼入れ方法、素材の見直し)

No.	コード番号	部品名	数量
2	42112-ME1-002	ドライブシャフト L (強化品)	1
3	42111-ME1-002	ドライブシャフト R (強化品)	1

◆K-3,K-4 専用 (焼入れ方法の見直し)

No.	コード番号	部品名	数量
4	42112-MCF-001	ドライブシャフト L (強化品)	1
5	42111-MCF-001	ドライブシャフト R (強化品)	1

販売時期について

この商品は2011年1月より発売いたします。

ご発注の際は、部品コードと部品名、個数を明記の上、ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。